# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-301460 (P2001-301460A)

(43)公開日 平成13年10月31日(2001.10.31)

(51) Int.CL'

識別記号

ΡI

テーマコート\*(参考)

B60J 3/02

B60J 3/02

A 3D054

В

B60R 21/22

B60R 21/22

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特額2000-119562(P2000-119562)

(22)出顧日

平成12年4月20日(2000.4.20)

(71)出竄人 000247166

株式会社ネオックスラボ

愛知県豊田市陣中町2丁目19番地6

(72)発明者 梅村 尚樹

爱知県西加茂郡三好町打越苗座3

(74)代理人 100064344

弁理士 買田 英彦 (外3名)


Fターム(参考) 3D054 AA20 FF04 FF20

### (54) 【発明の名称】 車両用サンパイザの組付構造

#### (57)【要約】

【課題】 カーテンエアーバッグの膨張力が原因となる 支軸の横軸部の折損を防止することができる車両用サン バイザの組付構造を提供する。

【解決手段】 カーテンエアバッグ装置を備えた車両において、車室の天井面前側には支軸30によってサンバイザ本体40がフロントガラスに沿うフロント遮光位置と、サイドガラスに沿うサイド遮光位置とに配置切換可能に組み付けられる。サンバイザ本体40がサイド遮光位置に配置された状態において、カーテンエアバッグ11が車室内に向けて膨張したときには、そのカーテンエアバッグ11がサンバイザ本体40の側面に当たりかつ同サンバイザ本体40を支軸30の横軸部35回りに回動するように、車室の天井面前側に対する支軸30の組付高さ位置を設定した。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定値以上の衝撃荷重でルーフサイド部 に設けられたカーテンエアバッグが、ルーフライニング を押し開けて車室内に向けて膨張するように設定された カーテンエアバッグ装置を備えた車両において、

前記車室の天井面前側には支軸によってサンバイザ本体 がフロントガラスに沿うフロント遮光位置と、サイドガ ラスに沿うサイド連光位置とに配置切換可能に組み付け られ、

前記サンバイザ本体が前記サイド連光位置に配置された 10 状態において、

前記カーテンエアバッグが車室内に向けて膨張したとき には、そのカーテンエアバッグが前記サンバイザ本体の 側面に当たりかつ同サンバイザ本体を前記支軸の横軸部 回りに回動するように、前記車室の天井面前側に対する 前記支軸の組付高さ位置を設定した車両用サンバイザの 租付構造。

【請求項2】 請求項1に記載の車両用サンバイザの組 付構造であって、

サンバイザ本体がサイド連光位置に配置された状態にお 20 いて、

前記サンバイザ本体の上縁部を、ルーフライニングのサ イド端末部の高さ位置よりも所定高さだけ高い位置に設 定した車両用サンバイザの組付構造。

【請求項3】 請求項1に記載の車両用サンバイザの組 付構造であって、

サンバイザ本体がサイド連光位置に配置された状態にお 

支軸の横軸部の中心軸線の高さ位置を、ルーフライニン グのサイド端末部の高さ位置よりも高い位置に設定した 30 車両用サンバイザの組付構造。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、所定値以上の衝 撃荷重でルーフサイド部に設けられたカーテンエアバッ グが、ルーフライニングを押し開けて車室内に向けて膨 張するように設定されたカーテンエアバッグ装置を備え た車両において、車室の天井面前側に対し、支軸によっ てサンバイザ本体がフロントガラスに沿うフロント遮光 位置と、サイドガラスに沿うサイド連光位置とに配置切 40 換可能に組み付けられた車両用サンバイザの組付構造に 関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、図4と図5に示すように、車両用 サンバイザにおいて、車室の天井面前側に組み付けられ る支軸130の横軸部135に対しサンバイザ本体14 0が回動可能に装着される。そして、サンバイザ本体1 40は、横軸部135の軸回りに回動操作されることに よって車室の天井面に沿う格納位置と、フロントガラス に沿うフロント連光位置との配置切り換えされる。さら 50 イニングのサイド端末部に臨む。このため、カーテンエ

に、フロント連光位置に配置されたサンバイザ本体14 0は、縦軸部135の軸回りに回動操作されることによ ってサイドガラスに沿うサイド連光位置に配置切換され るようになっている。また、図4に示すように、サンバ イザ本体140がサイド選光位置に配置された状態にお いて、サンバイザ本体140の上縁部から車室内に向け て光りが入射することがないように、サンバイザ本体1 40の上縁部の高さ位置がルーフライニング103のサ イド端末部104のサイド高さ位置とほぼ同じ高さ位置 に設定され、サンバイザ本体140の上縁部と、ルーフ ライニング103のサイド端末部104との間に隙間が 生じないようになっているのが一般的であった。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、サンバイザ 本体140がサイド遮光位置に配置された状態におい て、図5に示すように、所定値以上の衝撃荷重でルーフ サイド部に設けられたカーテンエアバッグ111が、ル ーフライニング103のサイド端末部104を押し開け て車室内に向けて膨張する過程において、カーテンエア ーバッグ111の一部がサンバイザ本体140の上縁部 を乗り越え、そのサンバイザ本体140の上縁部を覆い 囲むようにして膨張する場合がある。すると、カーテン エアーバッグ111の膨張力がサンバイザ本体140を 押し下げる方向に作用し、支軸130の横軸部135を 折損する不具合が発生することがあった。

【0004】この発明の目的は、前記問題点に鑑み、カ ーテンエアーバッグの膨張力が原因となる支軸の横軸部 ・の折損を防止することができる車両用サシバイザの組付 ・・・ 構造を提供することである。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため に、第1の発明は、請求項1に記載のとおりの構成を要 旨とする。したがって、サンバイザ本体がサイド遮光位 置に配置された状態において、所定値以上の衝撃荷重に よって、カーテンエアーバッグがルーフライニングを押 し開けて車室内に向けて膨張すると、その膨張したカー テンエアーバッグは、サンバイザ本体の側面に当たりな がら車室内に向けて膨張する一方、カーテンエアーバッ グの膨張力を関面で受けたサンバイザ本体は、支軸の横 軸部を中心としかつ車室側向けて回動する。このため、 従来と異なり、カーテンエアーバッグの膨張力がサンバ イザ本体を押し下げる方向に作用することが防止され、 支軸の横軸部が折損する不具合を解消することができ

【0006】また、第2の発明は、請求項2に記載のと おりの構成を要旨とする。したがって、サンバイザ本体 の上縁部が、ルーフライニングのサイド端末部の高さ位 置よりも所定高さだけ高い位置に設定され、サンバイザ 本体の上縁部が重なり代 (ラップ代) をもってルーフラ

10

アーバッグの膨張力をサンバイザ本体の側面において確 実に受けることができ、カーテンエアーバッグの膨張力 がサンバイザ本体を押し下げる方向に作用することを確 実に防止することができる。

【0007】第3の発明は、請求項3に記載のとおりの 構成を要旨とする。したがって、支軸の横軸部の中心軸 線の高さ位置が、ルーフライニングのサイド端末部の高 さ位置よりも高い位置に設定されているため、カーテン エアーバッグの膨張力を受けたサンバイザ本体は、支軸 の横軸部を中心としかつ車室側向けて良好に回動する。 この結果、カーテンエアーバッグの膨張力がサンバイザ 本体を押し下げる方向に作用して支軸の横軸部が折損さ れる不具合をより一層確実に防止することができる。 [0008]

【発明の実施の形態】この発明の実施の形態を図1~図 3にしたがって説明する。 車両室内のフロント部のルー フサイド部を表した図1及び図1の II-II線に基づ く断面で表した図2において、車両ボディの一部を構成 するルーフパネル1とそのルーフパネル1の下面に吊り 下げられて設けられたルーフライニング3との間のサイ 20 ド空間部にはカーテンエアーバッグ装置のうちのカーテ ンエアーバッグ11が折り畳み状態で設置されている。 カーテンエアーバッグ11は、所定値以上の衝撃荷重に よってルーフライニング3のサイド端末部4を押し開け て車室内に向けて膨張するように設定されている。すな わち、所定値以上の衝撃荷重(例えば、車両の側突時の 衝撃荷重)が車両に作用すると、その衝撃荷重がエアバ 、ッグセンサーによって検出され、一その検出信号に基づい てガス発生器 (インフレータとも呼ばれている) が作動 する。そして、ガス発生器において発生したガスがカー 30 テンエアーバッグ11内に充填されることによって、カ ーテンエアーバッグ11がルーフライニング3のサイド 端末部4を押し開けて車室内に向けて膨張し、乗員を保 護するようになっている。

【0009】前記したようにカーテンエアーバッグ装置 を備えた車両において、図3に示すように、車室の天井 面前側、主としてルーフパネル1の前側下部に固定され たフロントヘッダパネル2の一関寄り下面には、車両用 サンバイザが装着されている。この車両用サンバイザ は、サンバイザ本体40と、支軸30を主体として構成 40 されている。支軸30は、縦軸部31と横軸部35とを 備えてほぼL字状に形成され、その縦軸部31において ブラケット21によってフロントヘッダパネル2の一側 寄り下面にルーフライニング3を間に挟んで組み付けら れている。

【0010】ブラケット21は、取付フランジ21a と、その取付フランジ21aの上面中央部に突設された ボス部22とを備え、その取付フランジ21aにおいて ビス等の取付手段によってフロントヘッダパネル2の一

ト21のボス部22の中心部には、縦軸部31の上部に 形成されたテーパ軸部32が回動可能に嵌挿されるテー バ状軸孔が形成されている。さらに、ボス部22の上半 部には複数のスリット状の割溝が放射状に形成され、こ れによってボス部22の上半部が弾性的に拡開可能に形 成されている。ボス部22の上端部内周面には、縦軸部 31の上部外周にほぼ環状に凹設された係止溝33に弾 性的に係合して抜け止めをなす係止爪25が突設されて いる。そして、ボス部22のテーバ状軸孔の下端開口部 から縦軸部31を押し込むことによって、ボス部22の 係止爪25が縦軸部31の係止溝33に弾性的に係合す る。これによって、ブラケット21に対し支軸30が縦 軸部31を中心として回動可能に装着されるようになっ ている。

【0011】サンバイザ本体40は、合成樹脂の射出成 形、ブロー成形等によって中空殻状に形成されたり、あ るいは合成樹脂、ゴム等の発泡体によって所要とする形 状に形成されている。 このサンバイザ本体40は外装表 皮によって覆われ、同サンバイザ本体40の内部の一隅 部(図3に向かって右上端部)には軸受け部材41が内 設されている。さらに、サンバイザ本体40は、その軸 受け部材41の軸受け孔に支軸30の横軸部35が嵌挿 されて装着される。そして、サンバイザ本体40は、横 軸部35の軸回りに回動操作されることによって、 車室 の天井面に沿う格納位置と、フロントガラスに沿うフロ ント連光位置とに配置切換される。さらに、フロント連 光位置に配置されたサンバイザ本体40は、支軸30の 縦軸部3-1を中心としで回動操作されることによって、\*\*\* サイドドアのサイドガラスに沿うサイド遮光位置に配置 切換されるようになっている(図3参照)。

【0012】さて、図1と図2に示すように、前記サン バイザ本体40がサイド連光位置に配置された状態にお いて、所定値以上の衝撃荷重が車両に作用し、カーテン エアーバッグ11がルーフライニング3のサイド端末部 4を押し開けて車室内に向けて膨張したときには、その カーテンエアバッグ11がサンバイザ本体40の側面に 当たりかつ同サンバイザ本体40を支軸30の横軸部3 5の軸回りに回動するように、車室の天井面前側に対す る支軸30の組付高さ位置、すなわち、ブラケット21 の取付フランジ21 aが固定されるフロントヘッダパネ ル2の一側寄り下面の高さ位置が設定されている。

【0013】この実施の形態において、サンバイザ本体 40がサイド連光位置に配置された状態において、サン バイザ本体40の上縁部が、ルーフライニング3のサイ ド端末部4の高さ位置よりも所定高さH1だけ高い位置 に設定され、サンバイザ本体40の上縁部が重なり代 (ラップ代)をもってサイド端末部4に臨んでいる。さ らに、重なり代は、サンバイザ本体40の先端側の不測 の下傾を考慮して20mm前後、あるいは、20mm以 側寄り下面に組み付けられて固定されている。ブラケッ 50 上に設定されると共に、支軸30の横軸部35の中心軸

5

線の高さ位置が、ルーフライニング3のサイド端末部4 の高さ位置よりも所定高さH2だけ高い位置に設定され ている。ちなみに、横軸部35の中心軸線からサンバイ ザ本体40の上縁部までの高さは15mm前後に設定さ れている。

【0014】この実施の形態に係る車両用サンバイザの 組付構造は上述したように構成される。したがって、図 1と図2に示すように、サンバイザ本体40がサイド連 光位置に配置された状態において、所定値以上の衝撃荷 ライニング3のサイド端末部4を押し開けて車室内に向 けて膨張すると、その膨張したカーテンエアーバッグ1 1は、サンバイザ本体40の側面のほぼ中央高さ部分に 当たりながら車室内に向けて膨張する。前記したように カーテンエアーバッグ11の膨張力を側面のほぼ中央高 さ部分あるいは下部寄り部分で受けたサンバイザ本体4 0は、支軸30の横軸部35を中心としかつ車室側向け て回動する。このため、従来と異なり、カーテンエアー バッグ11の膨張力がサンバイザ本体40を押し下げる 方向に作用することが防止され、支軸30の横軸部35 20 が折損する不具合を解消することができる。

【0015】また、サンバイザ本体40の上縁部が、ル ーフライニング3のサイド端末部4の高さ位置よりも所 定高さH1だけ高い位置に設定され、サンバイザ本体4 0の上縁部が重なり代 (ラップ代) をもってサイド端末 部4に臨んでいる。このため、カーテンエアーバッグ1 1の膨張力をサンバイザ本体40の側面において確実に 受け、同サンバイザ本体40が支軸30の横軸部35を ~~ 中心としかつ車室側向けて回動することで、カーテンエ アーバッグ11の膨張力がサンバイザ本体40を押し下 30 げる方向に作用することを確実に防止することができ

【0016】特に、この実施の形態において、支軸30 の横軸部35の中心軸線の高さ位置が、ルーフライニン グ3のサイド端末部4の高さ位置よりも所定高さH2だ け高い位置に設定されている。このため、カーテンエア

ーバッグ11の膨張力をサンバイザ本体40の側面にお いて受けたサンバイザ本体40は、支軸30の横軸部3 5を中心としかつ車室側向けて良好に回動する。この結 果、カーテンエアーバッグ11の膨張力がサンバイザ本 体40を押し下げる方向に作用して、支軸30の横軸部 35が折損する不具合をより一層確実に防止することが できる。

#### [0017]

【発明の効果】以上述べたように、この発明によれば、 重が車両に作用し、カーテンエアーバッグ11がルーフ 10 カーテンエアーバッグの膨張力を側面で受けてサンバイ ザ本体が、支軸の横軸部を中心としかつ車室側向けて回 動するため、カーテンエアーバッグの膨張力が原因とな る支軸の横軸部の折損を防止することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施の形態を示し、サンバイザ本体 がサイド連光位置に配置された状態を示す側面図であ る.


【図2】同じく図1の I I - I I 線に基づく断面図であ

【図3】同じくフロントヘッダパネル、ブラケット、支 軸及びサンバイザ本体の組付関係を示す説明図である。 【図4】従来のサンバイザ本体がサイド遮光位置に配置 された状態を示す側面図である。


【図5】同じく図4のV-V線に基づく断面図である。 【符号の説明】


- 1 ルーフパネル
- 3 ルーフライニング
- 11 カーテンエアーバッグ
- 20 車両用サンバイザ
  - 21 ブラケット
- 30 支軸
- 31 綴軸部
- 35 横軸部
- 40 サンバイザ本体


【図1】



【図4】







PAT-NO:

JP02001301460A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2001301460 A

TITLE:

ASSEMBLING STRUCTURE OF SUN-VISOR FOR

**VEHICLE** 

PUBN-DATE:

October 31, 2001

**INVENTOR-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

UMEMURA, NAOKI

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

**NEOEX LAB INC** 

N/A

APPL-NO:

JP2000119562

APPL-DATE: April 20, 2000

INT-CL (IPC): B60J003/02, B60R021/22

## ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an assembling structure of a sun visor for

a vehicle capa ble of preventing breakage at a horizontal shaft part of а

supporting shaft caused by an expansion force of a curtain air bag.

SOLUTION: In the vehicle equipped with the curtain air bag device, the

sun-visor main body 40 is arranged in the front side on a ceiling surface so as

to switch a front shade position along with a windshield or a side shade

position along with a side glass by means of a supporting shaft 30. In a state

where the sun-visor main body 40 is arranged in the side shade position, when

the curtain air bag 11 is expanded toward inside a cabin, a mounting height

position of the supporting shaft 30 to the front side on the ceiling surface of

the cabin is set so that the curtain air bag 11 is abutted on the side face of

the sun-visor main body 40 and the sun-visor main body 40 is rotated around the

horizontal shaft part 35 of the supporting shaft 30.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO